



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

Санкт-Петербург

12 декабря 2017 г.
15.00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 07-8092-8750/А-307**


По адресу: 195269, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 5, корп. 3, лит. А.

На основании распоряжения от 07.11.2017 № 07-8092/Рк Северо-Западного управления Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга (ГОБУ ДОД СДЮШОР № 3 Калининского района).

Дата и время проведения проверки: с 14.00 05.12.2017 до 15.00 12.12.2017.

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: главный инженер ГОБУ ДОД СДЮШОР № 3 Калининского района Чуприн А.А.
05.12.2017 14.00 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо (а), проводившие проверку:

- государственный инспектор Малич Сергей Григорьевич.

При проведении проверки присутствовали:

- главный инженер ГОБУ ДОД СДЮШОР № 3 Калининского района Чуприн Антон Анатольевич.

- старший инженер-начальник участка ГОБУ ДОД СДЮШОР № 3 Калининского района Филипенков Валерий Петрович.

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика предприятия, объекта энергетики, энергоустановки:

Адрес: юридический - 195269, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 5, корп. 3, лит. А, фактический – 195269, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 5, корп. 3, лит. А; 194267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 10, корп. 2, лит. А.

Основной вид деятельности: дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта.

ИНН 7804142960, ОКОПФ 20903, ОКВЭД 93.19.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: отсутствуют.

Факс: 290-07-87.

Руководитель: директор Васильев Дмитрий Владимирович, тел. 290-07-87;

Главный инженер: Чуприн Антон Анатольевич, тел. 290-26-60.

Ответственный за электрохозяйство – старший инженер-начальник участка Филипенков Валерий Петрович, тел. 8-911-167-80-07.

Заместитель ответственного за электрохозяйство – электромонтер Спиридонов Виктор Петрович, тел. 8-921-390-13-90.

Присоединенная мощность трансформаторов и электродвигателей 6 (10)кВ: ---.

Присоединенная мощность трансформаторов 6 (10)кВ (0 шт.): ---.

Присоединенная мощность электродвигателей 6кВ (0 шт.): ---.

Установленная мощность конденсаторных установок: всего - 0 кВАР, в т.ч.:

- конденсаторные установки до 1000В - ---;

- конденсаторные установки свыше 1000В - ---.

Разрешенная нагрузка: 484,84 кВт.

Фактическое годовое электропотребление в 2016 г.: 1357710 кВт.ч.

Электроснабжение Потребителя (ул. Ушинского, д. 10, корп. 2, лит. А) осуществляется от РУ-0,4 кВ ТП-9234, источник питания – ПС-124 «Гражданская».

Электроснабжение Потребителя (ул. Брянцева, д. 5, корп. 3, лит. А) осуществляется от РУ-0,4 кВ ТП-9235, источник питания – ПС-124 «Гражданская».

Наличие ТЭП: отсутствует.

Договор электроснабжения от 26.12.2016 № 78-13-023-0-035896 с АО «Петербургская сбытовая компания».

Акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок: ---.

Эксплуатация электроустановки осуществляется электротехническим персоналом: ГОБУ ДОД СДЮШОР № 3 Калининского района.

Наличие договора на обслуживание электроустановки: ---.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1.	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения в целом по Потребителю (ул. Брянцева, д. 5, корп. 3, лит. А).	ПТЭЭП п. 1.5.18, 1.8.2	старший инженер-начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки
2.	Назначение заместителем ответственным за электрохозяйство электромонтера Спиридонова В.А. неправомочно ввиду того, что Спиридонов В.А. не относится к числу руководителей и специалистов предприятия и не прошел проверку знаний в комиссии органа Ростехнадзора в качестве административно-технического персонала в объеме соответствующей группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п.п. 1.2.3, 1.2.7	старший инженер-начальник участка Филипенков В.П.
3.	Список лиц (приказ № 386 от 01.12.2017), которые могут назначаться	ПОТ ЭЭ п. 5.7	старший инженер-

	ответственными руководителями, не соответствует требованиям ПОТ ЭЭ (права ответственного руководителя работ даны лицам из оперативно-ремонтного персонала).		начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки
4.	Не оформлен акт разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Потребителем и ПАО «Ленэнерго» (ул. Брянцева, д. 5, корп. 3, лит. А).	ПТЭЭП п. 1.8.1	старший инженер-начальник участка Филипенков В.П.
5.	Не оформлен акт разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Потребителем и ПАО «Ленэнерго» (ул. Ушинского, д. 10, корп. 2, лит. А).	ПТЭЭП п. 1.8.1	старший инженер-начальник участка Филипенков В.П.
6.	В списке лиц (приказ № 386 от 01.12.2017), имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, электромонтеру Спиридонову В.А. не правомочно предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений в электроустановках.	ПОТ ЭЭ п. 5.4	старший инженер-начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки
	ул. Ушинского, д. 10, корп. 2, лит. А		
7.	Однолинейная схема электрических соединений ГРЩ не утверждена ответственным за электрохозяйство.	ПТЭЭП, п. 1.5.18	старший инженер-начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки

8.	Отсутствует маркировка автоматических выключателей, соответствующая надписям, обозначающим наименование присоединений в панели № 1 ГРЩ.	ПУЭ, п. 1.1.28		старший инженер-начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки
9.	В РЩ 1.4 однолинейная схема не соответствует фактической эксплуатационной.	ПТЭЭП, 2.12.5	п.	старший инженер-начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки
10.	В ЩАО 1.2 однолинейная схема не соответствует фактической эксплуатационной.	ПТЭЭП, 2.12.5	п.	старший инженер-начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки
ул. Брянцева, д. 5, корп. 3, лит. А				
11.	Однолинейная схема электрических соединений ГРЩ не утверждена ответственным за электрохозяйство.	ПТЭЭП, 1.5.18	п.	старший инженер-начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки
12.	Отсутствует диспетчерское	ПУЭ, п. 1.1.28,		старший


	наименование на двери ГРЩ.	ПТЭЭП, 2.2.20	п.	инженер-начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки
13.	Пол помещения ГРЩ покрыт пылью и грязью.	ПТЭЭП, 2.2.17	п.	старший инженер-начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки
14.	Отсутствует маркировка автоматических выключателей, соответствующая надписям, обозначающим наименование присоединений в ГРЩ.	ПУЭ, п. 1.1.28		старший инженер-начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки
15.	Не уплотнены легко пробиваемым несгораемым материалом отверстия в местах прохода кабеля в стене ГРЩ.	ПУЭ, п. 2.3.135, ПТЭЭП, п. 2.2.3		старший инженер-начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки
16.	Отсутствует маркировка автоматических выключателей, соответствующая надписям, обозначающим наименование	ПУЭ, п. 1.1.28		старший инженер-начальник


	присоединений в ЩО-3.		участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки
17.	На ЩО-3 отсутствует предупреждающий установленный образец.	ПУЭ, п. 1.1.32	старший инженер-начальник участка Филипенков В.П. Устранено в ходе проверки

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
ПУЭ – Правила устройства электроустановок.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.



А.А. Чуприн


С.Г. Малич

Прилагаемые к акту документы:


- Предписание от 12.12.2017 № 07-8092-4149/ПР-147.

Подписи лиц, проводивших проверку:


С.Г. Малич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
главный инженер ГОБУ ДОД СДЮШОР № 3 Калининского района Чуприн А.А.

12 декабря 2017 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____